



DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional aislada compuesta por varios cuerpos que se adosan entre sí, formando un conjunto irregular que alberga un patio con acceso desde la vía, sin cerramiento, que actualmente se utiliza como aparcamiento. Se trata de una edificación de una planta con cubiertas inclinadas a un agua. Muros de mampostería encalada dejando vista la piedra en las esquinas.

SITUACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN

Ambiental 2

OBSERVACIONES



DESCRIPCIÓN

Vista del patio en torno al que se distribuye la vivienda, donde se aprecia una composición irregular de huecos y algunas modificaciones sobre la forma original de los mismos.

SITUACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN

Ambiental 2

OBSERVACIONES